

ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС				РАБОЧАЯ ЗОНА														РАЗМЕРЫ И ВЕС							ХАРАКТЕРИСТИКИ																
СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕССА	СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕССА С УВЕЛИЧЕННЫМ ХОДОМ ВЕРНЕЙ ТРАВЕРСЫ	СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ СТОЛМИ И ВЕРНЕЙ ТРАВЕРСОЙ	Длина глибо	Угловые глибо	Макс. длина глибо	Расстояние между вертикальными стойками	Зев	Ход по столу Y			Расстояние между столми и верхней траверсой			Высота промежуточных вставок			Высота стола над полом	А Длина	Низкая Высота (типичная для трансформировки)			В Ширина (Глубина)	Глубина прижима фундамента	Примерный вес			Скорость холостого прямого хода	Скорость холостого обратного хода ЕСО верояия (Стандартная верояия)	Рабочая скорость	Мощность 60 Гц - 400 В											
								ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ			ММ	ММ	ММ			ММ	ММ	ММ					ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
								все	все	все	все	все	Стд	I	С	Стд			I	С	Стд			I	С	все					все	Стд	I	С	все	все	Стд	I	С	все	все
X-Press 25	-	-	1250	250	1250	1200	0	150	-	-	340	-	-	-	-	905	2000	2000	-	-	1100	0	1.94	-	-	200	200 (170)	0÷10	3												
X-Press 50	X-Press 50 I	X-Press 50 C	1600	500	1670	1300	300	200	-	-	400	-	-	100	-	950	2735	2550 (2475)	-	-	1675	0	3.75	-	-	200	200 (170)	0÷10	5.5												
			2000		2100	1600	300	200	200	300	400	600	500	100	300	100	950	3030	2550 (2475)	2750 (2675)	2750 (2675)	1675	0	4.2	4.5	4.5	200	200 (170)	0÷10	5.5											
X-Press 100	X-Press 100 I	X-Press 100 C	2500	1000	2600	2100	400	300	300	400	500	800	600	100	400	100	950	3575	3030 (2830)	3330 (3130)	3330 (3130)	2000	0	8.5	8.7	8.7	200	200 (170)	0÷10	11											
			3000		3100	2600	400	300	300	400	500	800	600	100	400	100	950	4100	3030 (2830)	3330 (3130)	3330(3130)	2000	0	10	10.2	10.2	200	200 (170)	0÷10	11											
			4000		4100	3600	400	300	300	400	500	800	600	100	400	100	950	5100	3030 (2830)	3330 (3130)	3330(3130)	2000	0	12.3	12.5	12.5	200	145 (120)	0÷10	11											
X-Press 150	X-Press 150 I	X-Press 150 C	3000	1500	3100	2600	500	300	300	400	500	800	600	100	400	100	950	4090	3140 (2970)	3440 (3270)	3440 (3270)	2110	0	12.1	12.8	12.8	200	170 (140)	0÷10	18.5											
			4000		4100	3600	500	300	300	400	500	800	600	100	400	100	950	5090	3140 (2970)	3440 (3270)	3440 (3270)	2110	0	15	15.8	15.8	200	170 (140)	0÷10	18.5											
			5000		5100	4600	500	300	300	400	500	800	600	100	400	100	950	6090	3450 (3280)	3750 (3580)	3750 (3580)	2110	0	18.7	19.2	19.2	180	120 (100)	0÷10	18.5											
X-PRESS 200	X-PRESS 200 I	X-PRESS 200 C	3000	2000	3100	2600	500	300	300	400	500	800	600	100	400	100	965	4110	3380 (3260)	3680 (3560)	3680 (3560)	2080	0	15.6	18	18	200	175 (145)	0÷10	22											
			4000		4100	3600	500	300	300	400	500	800	600	100	400	100	965	5110	3380 (3260)	3680 (3560)	3680 (3560)	2080	0	19.6	20.7	20.7	200	175 (145)	0÷10	22											
			5000		5100	4600	500	300	300	400	500	800	600	100	400	100	985	6110	3600 (3350)	3900 (3650)	3900 (3650)	2080	0	25	26	26	200	170 (140)	0÷10	22											
X-Press 250	X-Press 250 I	X-Press 250 C	3000	2500	3100	2600	500	300	500	400	500	800	600	100	400	100	965	4110	3380 (3260)	3680 (3580)	3680 (3580)	2195	0	16.1	17.2	17.2	200	175 (145)	0÷10	30											
			4000		4100	3600	500	300	500	400	500	800	600	100	400	100	965	5110	3380 (3260)	3680 (3580)	3680 (3580)	2195	0	20	21	21	200	175 (145)	0÷10	30											
			5000		5100	4600	500	300	500	400	500	800	600	100	400	100	985	6110	3670 (3240)	3970 (3670)	3970 (3670)	2195	0	27	28	28	150	115 (95)	0÷10	30											
			6000		6100	5600	500	300	500	400	500	800	600	100	400	100	1075	7110	3670 (3370)	3970 (3670)	3970 (3670)	2195	0	33	34	34	150	115 (95)	0÷10	30											
X-Press 330	X-Press 330 I	X-Press 330 C	3000	3300	3100	2600	500	300	500	300	500	800	600	100	400	100	965	4110	3555 (3430)	3855 (3730)	3855 (3730)	2220	0	18.5	19.7	19.7	200	150 (125)	0÷8,5	30											
			4000		4100	3600	500	300	500	300	500	800	600	100	400	100	965	5110	3555 (3430)	3855 (3730)	3855 (3730)	2220	0	22	23.2	23.2	200	150 (125)	0÷8,5	30											
			5000		5100	4600	500	300	500	300	500	800	600	100	400	100	985	6110	3755 (3480)	4055 (3780)	4055 (3780)	2220	0	28.7	29.7	29.7	180	145 (120)	0÷8,5	30											
			6000		6100	5600	500	300	500	300	500	800	600	100	400	100	965	7110	3950 (3600)	4250 (3900)	4250 (3900)	2220	700	35	36	36	150	100 (85)	0÷8,5	30											
X-Press 420			4000	4200	4300	3600	500	400			600			-		930	5375	4000			2500	1250	41			100	120 (100)	0÷8,5	37												
			6000		6300	5600	500	400			600			-		930	7375	4300				2500	1500	51			100	85 (70)	0÷8,5	37											
X-Press 500			4000	5000	4300	3600	500	400			600			-		920	5400	3910			2500	1350	42			100	120 (100)	0÷8,5	45												
			5000		5300	4600	500	400			600			-		920	6375	4180				2500	1600	48			120	120 (100)	0÷8,5	45											
X-Press 640			4000	6400	4300	3600	500	400			600			-		920	5420	4200			2600	1500	55			100	120 (100)	0÷8,5	55												
			5000		5300	4600	500	400			600			-		920	6420	4180				2600	1285	62			100	120 (100)	0÷8,5	55											
			6000		6300	5600	500	400			600			-		920	7420	4330				2600	1575	70			100	110 (90)	0÷8,5	55											
X-Press 800			5000	8000	5100	4100	500	450			650			-		920	5900	4500			2840	1285	61.5			80	110 (90)	0÷7.5	75												
			6000		6100	5100	500	450			650			-		920	7025	4735				2840	1575	78			80	110 (90)	0÷7.5	75											
X-Press 1000			6000	10000	6100	5100	500	600			850			-		850	7100	5800			2970	1900	90			80	110 (90)	0÷7.5	90												
			8000		8100	7100	500	600			850			-		850	9100	6050				2970	2750	160			80	80 (65)	0÷7.5	90											
X-Press 1250			9000	12500	9100	8100	500	600			850			-		820	9900	6670			4155	3400	180			60	70 (60)	0÷6	110												
			10000		10100	8100	500	600			850			-		820	11100	7415				4300	3755	207			60	70 (60)	0÷6	110											
X-Press 1500			8000	12500	8100	7100	500	600			850			-		820	9115	6700			4100	3500	200			60	70 (60)	0÷6	110												